ACTUALIZACIÓN TÉCNICA ARDEX

Update 127
1 de mayo, 2018
A: Profesionales y Gerentes de Ventas ARDEX; corporativo selecto; web; redes sociales
De: Departamento Técnico ARDEX

Aclaración sobre el tiempo de secado de ARDEX P 51

Escribimos para aclarar que el tiempo de secado de ARDEX P 51 variará según las condiciones de la obra y podría ser de tan sólo 30 minutos.

Como con cualquier material a base de agua, el tiempo de secado de ARDEX P 51 es afectado por las condiciones específicas en la obra. Temperaturas más altas, buen flujo de aire y baja humedad acelerarán el tiempo de secado. Por el contrario, el tiempo de secado pueden extenderse en proyectos donde las temperaturas son bajas, el flujo de aire es pobre y/o la humedad es alta.

Es importante asegurar que la imprimación ARDEX P 51 esté seca antes de proceder con el próximo paso de la instalación. Para determinar si ARDEX P 51 ha secado, después de un mínimo de 30 minutos vierta agua sobre la superficie del primario en varias áreas y frótela con el dedo. Si el agua permanece transparente y diáfana, el primario está seco. Si el agua se vuelve turbia o lechosa, es necesario un tiempo de secado adicional.

La documentación del producto afectado será revisada para reflejar esta información.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, o si le podemos ofrecer más asistencia, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Tivona Schneider
Supervisora de Comunicaciones Técnicas

(Traducido por GAM)

ARDEX AMERICAS 400 ARDEX Park Drive Aliquippa PA 15001
P: 724-203-5000 F: 724-203-5001 www.ardexamericas.com