



ARDEX K 10™

Base autonivelante y reactivable de alta fluidez

Choose Reactivable™

Período de regeneración prolongado – hasta 25 minutos cuando es instalado con un rodillo de picos

Autonivelante desde 3 mm (1/8") de espesor

systemONE

Se puede verter o bombear

Procura su propio nivel para generar una superficie lisa, plana y duradera, con mano de obra mínima



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com

ARDEX K 10™

Base autonivelante y reactivable de alta fluidez

Substratos adecuados

- Concreto (estructuralmente firme)
- Terrazo sobre concreto†
- Materiales no porosos aprobados sobre concreto†
 - Terrazo epóxico; terrazo cementoso no poroso (no absorbente)
 - Losetas de cerámica, gres o porcelana
 - ARDEX MC™ RAPID u otras capas epóxicas
 - ARDEX PU 50™ y ARDEX VR 98™
 - Residuos de adhesivos no solubles en agua
- Concreto tratado con ciertos compuestos de curado (sólo áreas de prueba; para más instrucciones consulte ardexamericas.com/properprep)

† Debe encontrarse firme, sólido y bien adherido a los substratos estructuralmente firmes que están debajo.

Aplicaciones adecuadas

- Para todos los niveles de grados
- Sólo áreas secas
- Sólo para aplicaciones en interiores

Condiciones de la obra

Durante la instalación y el curado, las temperaturas del substrato y el ambiente deben estar en un mínimo de 10°C (50°F).

Paso 1: Evaluación y prueba de humedad

Este producto está diseñado para espacios secos en interiores. La presión hidrostática, fugas de plomería, factores de inundación y otras fuentes de infiltración de agua deben identificarse y corregirse antes de la instalación. Este producto no es una barrera de vapor por lo que no evitará el paso de la humedad.

Pruebe el concreto de acuerdo con la norma ASTM F2170. Para recubrimientos de pisos y adhesivos con alta humedad, este producto se puede instalar sobre concreto con niveles de humedad relativa (HR) de hasta un 99%, siempre y cuando un retardante de vapor íntegro esté directamente debajo de las losetas de concreto de bajo rasante y a nivel de tierra, conforme a la norma ASTM E1745.

Todos los demás casos: se requiere control de humedad si la HR excede la forma más estricta entre las siguientes: 1) las limitaciones impuestas por el fabricante del piso; 2) las limitaciones impuestas por el fabricante del adhesivo.

Si se requiere control de humedad, consulte la sección “Selección del sistema de control de humedad” más abajo. Si no se requiere control de humedad, consulte la sección “Selección del método de imprimación” más abajo.

Selección del sistema de control de humedad (*si se requiere control de humedad*)

ARDEX MC™ RAPID se puede utilizar a niveles de HR de hasta 100% en todos los niveles de grado.

Para que ARDEX VR 98™ Retardante de vapor rápido y monocomponente o ARDEX PU 50™ retardante de vapor de poliuretano monocomponente se pueda usar, el concreto debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Los niveles de HR deben ser de 98% o menos (85% para losas de concreto con calefacción radiante).
2. La losa de concreto debe estar sobre rasante o debe haber un retardante de vapor, efectivo e intacto, directamente debajo del concreto conforme a la norma ASTM E1745.

Si no se necesita mitigar la humedad, elija la imprimación adecuada de acuerdo con la siguiente sección.

Selección del método de imprimación (*si no se requiere control de humedad*)

Imprimación

[ARDEX P 51™ Imprimación](#)

[ARDEX P 82™ Imprimación ultra](#)

[ARDEX P 4™ Imprimación multiusos, premezclada y de secado rápido](#)

| Substrato (solo para substratos secos en interiores; en todos los niveles de grado) | Porosidad | Imprimación |
|---|---------------------------------------|--|
| ARDEX K 10™ | Absorbente estándar (poroso) | ARDEX P 51 mezclado 1:1 o ARDEX P 4 |
| | Sin absorbencia (no porosos; pulidos) | ARDEX P 82 o ARDEX P 4 |
| | Extremadamente absorbente | ARDEX P 51 “imprimación doble” o ARDEX P 4 |
| Materiales no porosos aprobados sobre concreto (consultar la sección “Substratos adecuados” más arriba) | N/A | ARDEX P 82 (todos) o ARDEX P 4 (todos excepto residuos de adhesivos) |

Paso 2: Instalación del producto

Chorro de granalla (shot blast) u otros medios mecánicos deben ser usados para la preparación del sustrato. El lijado no es un método eficaz para limpiar o preparar concreto. No es conveniente usar ácidos, removedores de adhesivos, solventes ni compuestos de barrido para la limpieza del sustrato ya que pueden interferir con la adhesión.

Maneje y deseché el asbesto y otros materiales peligrosos de acuerdo con las regulaciones vigentes, que reemplazan las recomendaciones en este documento.

Todos los sustratos deben encontrarse firmes y completamente limpios de todo contaminante que interfieran con la adhesión, incluyendo, pero no limitado a las superficies de concreto con exceso de agua o débiles por cualquier otro motivo, selladores sin aprobar, residuos de adhesivos inadecuados y materiales para relleno y nivelación.

Dependiendo del sistema de control de humedad seleccionado o de la imprimación, puede que más preparación del sustrato sea necesaria, vea lo siguiente:

| Imprimación | Preparación mínima |
|--|--|
| ARDEX P 4 | El sustrato debe estar limpio |
| ARDEX P 51 ARDEX VR 98 ARDEX PU 50 | El sustrato debe estar limpio y absorbente |
| ARDEX P 82 | El sustrato debe estar limpio. Residuos de adhesivos no solubles en agua deben prepararse hasta lograr un residuo delgado bien adherido (rfci.com) |
| ARDEX MC RAPID | Quitar de forma mecánica todo residuo de adhesivo, selladores, componentes de curado, losetas, morteros y capas epóxicas. Los sustratos de terrazo y concreto deben estar limpios y preparados a un perfil mínimo de CSP 3 / máximo CSP 5 (icri.org). |

Después de la preparación, use una aspiradora para limpiar a fondo y eliminar todo el exceso de suciedad y residuos. Para obtener instrucciones completas y detalles sobre ARDEX Proper Prep, visite www.ardexamericas.com/properprep; referencia "Artículo 1: Preparación del concreto para aplicaciones adheridas de ARDEX" y "Artículo 1.1: Preparando el concreto para las bases ARDEX".

Paso 3: Tratamiento de juntas y grietas

Bajo ninguna circunstancia debe este producto, el sistema de control de humedad y/o la imprimación seleccionada, instalarse sobre juntas y grietas en movimiento. Deben respetarse todas las juntas en movimiento, incluyendo las juntas de dilatación y de aislamiento, además de todas las grietas en movimiento, hasta la base y el piso.

Si bien las juntas de control y las grietas sin movimiento en la losa se pueden rellenar, este relleno no ha sido diseñado para actuar como un método de reparación que eliminará la posibilidad de la transmisión de las juntas y grietas. Los materiales que no son estructurales no pueden restringir el movimiento dentro de la losa de concreto. Las grietas se transmitirán en cualquier área que presente movimiento, como una grieta activa, una junta de dilatación o de aislamiento, o un área donde se unen sustratos diferentes. No conocemos un método para evitar que ocurran estas transmisiones.

Si se va a instalar ARDEX MC RAPID, ARDEX VR 98 o ARDEX PU 50 (consulte la sección "Prueba de humedad" más arriba):

Todas las grietas sin movimiento de un ancho menor que el de un cabello (0.8 mm / 1/32") se pueden cubrir con ARDEX ARDIFIX Compuesto reparador de poliuretano rígido de baja viscosidad para grietas y juntas riegue con exceso de arena de acuerdo con la ficha técnica.

Si los productos ARDEX MC RAPID, ARDEX VR 98 o ARDEX PU 50 no van a ser instalados, las juntas de control y las grietas sin movimiento se pueden rellenar con ARDEX FEATHER FINISH™ Base autosecante a base de cemento o un material similar para aplicar con llana de acuerdo con la ficha técnica.

Paso 4: Instalar el sistema de control de humedad o el método de imprimación adecuado

Instalación del sistema de control de humedad (si se requiere control de humedad)

Si se requiere control de humedad, instale ARDEX MC RAPID, ARDEX VR 98 o ARDEX PU 50 de acuerdo con sus respectivas fichas técnicas. (www.ardexamericas.com/es/productos/control-de-humedad/). Para seleccionar el sistema de control de humedad adecuado, consulte la sección "Selección del Sistema para control de humedad" más arriba.

Imprimación (si no se requiere control de humedad)

Consulte la sección "Selección del método de imprimación" más arriba para seleccionar la imprimación adecuada según el sustrato.

Concreto absorbente: ARDEX P 51 mezclado 1:1

Diluya ARDEX P 51™ Imprimación diluida en agua en una proporción de 1:1. Aplique de manera uniforme con una escoba suave. No use rodillos, trapeadores ni pulverizadores. No deje espacios sin cubrir. Retire el exceso de imprimación.

Es muy importante asegurar que el primario ARDEX P 51 esté seco antes de proceder con el próximo paso de la instalación. Para determinar que el ARDEX P 51 está seco, después de un mínimo de 30 minutos vierta agua sobre la superficie del primario en varias áreas y frótela con el dedo. Si el agua permanece clara y limpia, el primario está seco. Si el agua se pone turbia o lechosa, se necesita más tiempo para que seque.

Concreto extremadamente absorbente: ARDEX P 51 “Doble imprimación”

Haga una aplicación inicial de ARDEX P 51 diluido con 3 partes de agua por volumen. Deje secar por completo (de 1 a 3 horas) e instale una segunda capa de ARDEX P 51 mezclado con agua en una proporción de 1:1, tal como se indicó anteriormente.

Substratos no porosos: ARDEX P 82

Siga las instrucciones de mezclado que figuran en el envase y aplique con un rodillo de mecha corta o de esponja, procurando dejar una capa delgada de imprimación. No deje espacios sin cubrir. Utilice un rodillo seco para retirar el exceso de imprimación. ARDEX P 82 se debe aplicar dentro de la hora de haber sido mezclado. Deje que la imprimación se seque hasta obtener una película delgada y levemente pegajosa (mín. 3 horas, máx. 24 horas).

Varios substratos aprobados: ARDEX P 4

Aplique una capa fina y pareja al substrato con un rodillo de mecha corta, un rodillo de esponja o una brocha. Permita que la imprimación seque en una película blanca, fina y opaca (mín. 30 a 60 minutos, 21°C / 70° F). Una vez seca, no hay límite de tiempo antes de instalar las losetas o la base autonivelante de ARDEX. Sin embargo, es importante notar que la instalación de las losetas o de la base autonivelante ARDEX debe proceder cuanto antes para evitar la contaminación superficial o daños a la superficie imprimada.

Las imprimaciones pueden necesitar tiempos de secado más largos con temperaturas superficiales bajas y/o humedad ambiental alta. No instale el producto antes de que la imprimación se haya secado completamente.

Paso 5: Herramientas recomendadas

ARDEX T-1 Mezcladora • ARDEX T-10 Tambor para mezcla • ARDEX T-4 Esparcidor • ARDEX T-5 Alisador • taladro de uso intensivo de 1/2” (12 mm, mín. 650 rpm) • calzado deportivo de béisbol o fútbol con tacos no metálicos • ARDEX T-6 Rodillo de picos; cubeta de medida (4.97 litros / 5.25 cuartos de galón por bolsa de 22.7 kg / 50 lb)

La seguridad y el cumplimiento con OSHA

Cada bolsa se debe manipular con cuidado y vaciar lentamente para evitar crear una nube de polvo.

Mientras lo mezcla, use ARDEX DUSTFREE™ o una aspiradora estándar con un accesorio de “gancho de canaleta”, en combinación con una aspiradora mojada/seca (estilo Shop Vac®) y un sistema aspirador de extracción de polvo HEPA.

Mezcla y aplicación

| | |
|--|---|
| Proporción de agua: | 4.97 L (5.25 cuartos de galón) de agua limpia por bolsa |
| Tiempo de fluidez (separador estándar y alisador): | Todas 21°C / 70°F |
| Tiempo de fluidez (rodillo de picos): | Hasta 25 minutos 21°C / 70°F |

Manual

Mezcle dos bolsas a la vez. Primero, vierta el agua en el tambor para mezclar y luego agregue el producto mientras lo mezcla con la Mezcladora ARDEX T-1 y un taladro de uso intensivo de 1/2” (12 mm, mín. 650 rpm). Mezcle bien durante aprox. 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla sin grumos. ¡No agregue agua en exceso! Si al mezclar aparece una espuma amarillenta o si al colocar se asienta el agregado de arena, es indicación de que ha agregado agua en exceso.

Vierta la mezcla en el piso y extiéndala con el ARDEX T-4 Esparcidor. Inmediatamente después, alise el material con el ARDEX T-5 Alisador, o pase el ARDEX T-6 Rodillo de picos sobre el material. Trabaje de una manera continua durante toda la instalación autonivelante. Use calzado deportivo de béisbol o fútbol con tacos no metálicos para no dejar marcas en el líquido.

Bombeo

El producto puede instalarse por bombeo utilizando las ARDEX ARDIFLO™ Bombas de mezclado automático. Las bombas ARDEX ARDIFLO brindan alta productividad e instalaciones lisas y uniformes. Las bombas se pueden rentar o comprar a un Distribuidor de ARDEX autorizado. Por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX para más información sobre las bombas.

Reactivable

El producto comenzará a secarse después de 10 a 20 minutos. Sin embargo, puede mantener sus características de regeneración hasta por 25 minutos, dependiendo de las condiciones de la obra. Para reactivarlo, pase el rodillo de picos ARDEX T-6 por el material usando un movimiento uniforme.

Espesor de la aplicación

| Aplicación | Espesor máximo |
|------------------------------|----------------|
| Sobre ARDEX VR 98 | 6 mm (1/4") |
| Todas las demás aplicaciones | 12 mm (1/2") |

Para las áreas que requieran un espesor superior a 12 mm (1/2"), ARDEX recomienda el uso de una base autonivelante ARDEX adecuada, como ARDEX K 13™ Base autonivelante premium. Consulte la respectiva ficha técnica para encontrar los sustratos adecuados y recomendaciones para la preparación del sustrato y la imprimación.

Instalar en un espesor mínimo de 1.5 mm (1/16") sobre el punto más alto del suelo, lo que por lo general crea un espesor promedio de 3 mm (1/8") o más sobre todo el piso.

Para igualar elevaciones existentes, el producto se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente hasta ser tan delgado como lo permita la arena del material. Si se requiere un espesor realmente ultrafino, ARDEX recomienda ARDEX FEATHER FINISH™ o cualquier otro material de parcheo de ARDEX sin arena.

Tenga en cuenta que, para aplicaciones delgadas, el perfil del sustrato puede afectar el aspecto plano y liso del producto. El espesor de la aplicación se debe calcular en base al perfil de superficie del sustrato y a las tolerancias especificadas del recubrimiento de piso.

Acabado

Este producto no debe utilizarse como un acabado permanente, aun se haya pintado o sellado. Instale un material adecuado para recubrimiento de piso, como alfombra, piso de vinil, cerámica, etc. Para recubrir y nivelar pisos de concreto en interiores, en depósitos, zonas de almacenamiento, corredores u otras áreas que requieran un acabado, use ARDEX SD-T® Acabado de superficies autosecante y autonivelante para concreto u otro acabado autonivelante ARDEX.

Paso 6: Tiempo de secado y la instalación del piso

Todos los tiempos de curado han sido calculados a 21°C (70°F). El tiempo de secado variará según la temperatura de la obra y las condiciones de la humedad. Las temperaturas bajas del sustrato y/o la humedad elevada en el ambiente, prolongarán el tiempo de secado. La ventilación y la calefacción adecuadas acelerarán el proceso de secado. El secado forzado puede secar la superficie de la base prematuramente, por lo que no se recomienda.

| Substrato (solo para sustratos secos en interiores; en todos los niveles de grado) | Espesores de 9 mm (3/8") o menos | Espesores mayores que 9 mm (3/8") |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Pisar en: | 2 a 3 horas | |
| Loseta insensible a la humedad (cerámica, gres, porcelana): | 6 horas | |
| Alfombra, rollos de vinil, losetas de vinil, tablas de vinil, hule, linóleoum: | 24 horas | Prueba de manta†† |
| Todos los demás recubrimientos de piso: | Prueba de manta†† | |

††Prueba de manta: deje que la instalación seque durante 24 horas como mínimo antes de realizar la prueba según lo estipulado por la norma ASTM D4263. Para hacer la prueba, coloque un plástico duro o un tapete de goma lisa sobre un área de 30 cm x 30 cm (2' x 2'). Transcurridas 24 horas, levante el material que usó como barrera para revisar el oscurecimiento de la superficie. Un área de color oscuro indica que aún hay exceso de humedad y que más tiempo de secado es necesario. Realice esta prueba a intervalos regulares hasta que no haya zonas oscuras.

Notas

SÓLO PARA USO PROFESIONAL por parte de contratistas autorizados y vinculados que estén capacitados en la aplicación de este producto y/o productos similares. ARDEX no lo vende a través de ferreterías. Para obtener información sobre los entrenamientos de la Academia ARDEX, visite ardexamericas.com.

De acuerdo con los estándares de la industria, y para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto, instale siempre un número adecuado de áreas de prueba ubicadas adecuadamente.

Nunca mezcle con cementos ni aditivos que no sean productos aprobados por ARDEX. Respete las normas básicas del trabajo con concreto, incluyendo las temperaturas mínimas de la superficie y el ambiente detalladas arriba. Si la temperatura del sustrato es elevada, instale rápidamente y siga las instrucciones para clima cálido que le ofrece el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.

Deseche el embalaje y los residuos conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el material en desagües. No vuelva a usar el embalaje.

Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en www.ardexamericas.com.

Datos técnicos conforme a los estándares de calidad de ARDEX

Todos los datos están basados en una mezcla parcial en el laboratorio. La mezcla y las pruebas se hicieron a 21°C / 70°F y conforme a la norma ASTM C1708, según corresponda. Las propiedades físicas son valores típicos y no especificaciones.

| | |
|--|--|
| Rendimiento: | 2.32 m ² a 6 mm (25 ft ² a 1/4") por bolsa 4.65 m ² a 3 mm (50 ft ² a 1/8") por bolsa El rendimiento varía de acuerdo con la textura de la superficie del sustrato |
| Espesor máximo: | Varía hasta 12 mm (1/2") ; consultar la sección "Espesor de la aplicación" más arriba. |
| Resistencia compresiva (ASTM C109/mod – solo curado al aire): | 330 kg/cm ² (4,700 psi) en 28 días |
| Resistencia a la flexión (ASTM C348): | 70 kg/cm ² (1,000 psi) en 28 días |
| Tiempo de secado: | Ver la sección "Tiempo de secado" más arriba. |
| COV (VOC): | 0 |
| Embalaje: | Bolsa de 22.7 kg (50 lb) |
| Almacenamiento: | Conserve en un lugar fresco y seco. No deje las bolsas expuestas a los rayos del sol. |
| Vida útil: | 1 año, sin abrir y apropiadamente almacenado |
| Garantía: | se aplica la Garantía limitada estándar de los cementos ARDEX. También elegible para la Garantía SystemOne™ de ARDEX/ HENRY cuando se usa en combinación con ciertos adhesivos para pisos de HENRY®. Si necesita más información sobre las garantías, visite https://www.ardexamericas.com/es/servicios/garantias/ . |

Fabricado en EE. UU.

© 2020 ARDEX L.P. Todos los derechos reservados. Actualizado 2020-3-2. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en www.ardexamericas.com. Para actualizaciones técnicas visite <https://www.ardexamericas.com/es/servicios/servicio-tecnico/technical-updates/>.

Visite www.youtube.com/ARDEX101 para ver videos de los productos de ARDEX Americas.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com